

# Sonda temperatura Pt 100 Ω TS 11



- Pt 100 Ω a 20 °C
- Gama de medida -50 a +250 °C
- Haste e acoplamento em inox 316 L
- Caixa de ligação em alumínio ou plástico

## CODIFICAÇÃO

### Modelo

#### Ligação ao processo

- 0** Sem
- 1** 1/2" G
- 2** 1/2" NPT

#### Material da sonda

- I** Inox 316 L

#### Comprimento da haste

- xxx** 50 ... 999 mm

#### Diâmetro da haste

- 06** 6 mm (comprimento máximo 500 mm)
- 08** 8 mm (comprimento máximo 800 mm)
- 10** 10 mm (comprimento máximo 999 mm)

#### Sensor

- 3** Simples a 3 fios
- 4** Simples a 4 fios
- 6** Dupla com 2x3 fios

#### Precisão

- A** Classe A
- B** Classe B

#### Ligação

- C** Bloco terminal em cerâmica
- T** Transmissor 4-20 mA

#### Caixa de ligação

- DB** Em alumínio
- PVC** Em PVC
- PP** Em PP

**TS 11 1 I 250 08 4 A T DB**

(Exemplo)

